4.011-012633 СБ















1. Сварку производить: обозначенных швов – электродами Э46 ГОСТ 9467-75; остальных – проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70. Остальные сварные швы по ГОСТ 14771-76.
2. * Размеры для справок.
3. H14, h14, ±IT14/2 – на механообработку, ±IT15/2 – остальные.
4. Площадь покрытия 3 м².
5. Маркировать.
6. Места захвата.
7. Изготовление и приемка по ОСТ 24.940.01-90.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4.011-012633 СБ		
Разраб.		Баранов		05.06.	Рама	Литера	Масса	Масштаб
Пров.		Шаров					129	1:4
Т. контр.					Сборочный чертеж	Лист 1	Листов 1
Нач. отд.						"УКРПРОММАШ" г. Славянск	
Н. контр.							
Утв.		Шаповалов					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата