


A-A (1:1)



1. Сварку производить проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
2. \* Размеры для справок.
3.  $\pm IT15/2$ .
4. Маркировать на бирке.
5. Изготовление и приемка по ОСТ 24.940.01-90.

"У П М"  
ПОЛИНИК

*[Signature]*

4.013-012810 СБ

Изм/Лист	№ докум	Подр	Дата	Штанга Сборочный чертеж	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.	Бородай	<i>[Signature]</i>	05.06			24,3	1:2
Проб.	Скнар	<i>[Signature]</i>			Лист 1	Листов 1	
Т. контр.					"УКРПРОММАШ"		
Рук. разр.					г. Славянск		
Н. контр.							
Утв.	Бондарев						