



1. \*Размеры для справок.
2. IT14/2.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 или 14 771-76.

					95-17-300 СБ				
					Привод отбора мощности Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.							3,18	1:2,5	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.									
Утв.									