



A-A (2:1)
8 мест




Поз	Раздел	Обозначение	Наименование	Длина	Ширина	Толщина	Материал	К-ВО
1	Детали	РДАБ.301228.007.002 Труба 2	Труба 2	700			Труба Ст3 25x25x2	2
2	Детали	РДАБ.301228.007.001 Труба 1	Труба 1	700			Труба Ст3 25x25x2	4
3	Детали	РДАБ.301228.007.003 Труба 3	Труба 3	120			Труба Ст3 25x25x2	6
4	Детали	РДАБ.301228.007.020 Чололок 25x25x3 L=25 с пазом	Чололок 25x25x3 L=25 мм с пазом	25			Чололок Ст3 25x25x3	8
5	Детали	РДАБ.301228.007.007 Труба 7 Б4	Труба 7 Б4	70			Труба Ст3 25x25x2	3
6	Детали	РДАБ.301228.007.008 Труба 8 Б4	Труба 8 Б4	462,5			Труба Ст3 25x25x2	2
7	Стандартные изделия	Винт М6 DIN.965 потай	Винт М6 DIN.965 потай					8
8	Стандартные изделия	Гайка М6 DIN.934	Гайка М6 DIN.934					8
9	Стандартные изделия	Шайба увеличенная М6 DIN.9021	Шайба увеличенная М6 DIN.9021					8
10	Детали	РДАБ.301228.007.030 Косынка Ст3 S=3 мм	Косынка Ст3 S=3 мм	95	95	3	Лист Ст3 S=3 мм	8
11	Детали	РДАБ.301228.007.011 Труба 11	Труба 11	462,5			Труба Ст3 25x25x2	4
12	Детали	РДАБ.301228.007.035 Пятак Ст3 S=3 мм	Пятак Ст3 S=3 мм	50	50	3	Лист Ст3 S=3 мм	6




АксонOMETрическая проекция

Трубы приварить друг к другу по контурам примыкания сплошными швами с последующей шлифовкой сварных швов до однородности с основным металлом.
Листы приваривать к трубам прерывистыми швами по контурам примыкания. Расстояния между швами не более 20 мм.
Длина швов не менее 10 мм.
Уголки поз. 3 не приваривать.
Раму красить порошковой краской черный муар матовый в сборе после сварки.
Уголки поз. 3 красить порошковой краской черный муар матовый.


РДАБ.301228.007_Рам				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата		
Разраб.						1:4
Проф.						
Т. контр.						
Н. контр.						
Чтб.						
Шифр						
Копировал				Лист	Листов 1	
Формат А1						




					<i>РДАБ.301228.007.001_Труба 1</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		<i>Издел.</i>	<i>Издел.</i>	<i>Масшт.</i>
<i>Разраб.</i>								1:1
						<i>Лист</i>	1	<i>Листов</i>
								1
					<i>Труба Ст3 25x25x2</i>			





A-A (2 : 1)
2 места




				РДАБ.301228.007.002 Труба 2			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Издел.	Издел.	Масшт.
Разраб.							1:1
					Лист	1	Листов 1
					Труба Ст3 25x25x2		




					<i>РДАБ.301228.007.003_Труба 3</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Издел.</i>	<i>Издел.</i>	<i>Масшт.</i>
<i>Разраб.</i>							2:1
					<i>Лист</i>	1	<i>Листов</i> 1
					<i>Труба Ст3 25x25x2</i>		




					<i>РДАБ.301228.007.020_Уголок 25x25x3 L=25 с пазом</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Издел.</i>	<i>Издел.</i>	<i>Масшт.</i>
<i>Разраб.</i>							2:1
					<i>Лист</i>	1	<i>Листов</i> 1
					<i>Уголок Ст3 25x25x3</i>		




					<i>РДАБ.301228.007.030_Косынка Ст3 S=3 мм</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		<i>Издел.</i>	<i>Издел.</i>	<i>Масшт.</i>
<i>Разраб.</i>								1:1
						<i>Лист</i>	1	<i>Листов</i>
								1
					<i>Лист Ст3 S=3 мм</i>			



A-A (2 : 1)



					РДАБ.301228.007.011_Труба 11		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм.	Изм.	Масшт.
Разраб.							1:1
					Лист	1	Листов 1
					Труба Ст3 25x25x2		



					<i>РДАБ.301228.007.035_Пятак СтЗ S=3 мм</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		<i>Издел.</i>	<i>Издел.</i>	<i>Масшт.</i>
<i>Разраб.</i>								2:1
						<i>Лист</i>	1	<i>Листов</i>
								1
					<i>Лист СтЗ S=3 мм</i>			