



1. НРС 55-60.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: $h14$, $H14$, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-К.
4. Размагнитить.
5. Неуказанные радиус скругления внутренних углов $R0,5\text{max}$.
6. Маркировать: "Обозначение чертежа изделия/номер изменения".

						ВРЛМ.29524 7.429.003		
2	Зам.	ЖИКБ.126-25	<i>Алекс</i>	22.08.2025	Пуансон верхний	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Арестов	<i>Алекс</i>	25.11.2019				0,37	1:1
Пров.	Безверхий	<i>Безверхий</i>						
Т.контр.	Соловьев	<i>Соловьев</i>				Лист	Листов	1
Т.контр.	Сизов	<i>Сизов</i>			Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000			
Н.контр.	Кочерга	<i>Кочерга</i>						
Утв.	Соловьев	<i>Соловьев</i>						